

POZNÁMKA

- **ODVOD KONDENZÁTU:**
  POTRUBNÍ ROZVODY (SPIRO) V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ
  UKONČENY "T" KUSEM S NÁTRUBKEM 10mm
- **STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE Z NOVODURU!**

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)
5001	KANCELÁŘ	20,25
5001a	KOUPELNA	1,81
5001b	PŘEDSÍŇ	3,84
5004	VRÁTNICE	18,40
5004a	KOUPELNA	1,71
5006	LÉKAŘSKÁ ORDINACE	18,34
5006a	KOUPELNA	1,71
5007	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	33,37
5007a	WC ZAMĚSTNANCI	4,00
5008	POKOJ	14,78
5008a	KOUPELNA	1,71
5009	POKOJ	15,91
5009a	KOUPELNA	1,71
5010	POKOJ	14,45
5010a	KOUPELNA	1,71
5011	POKOJ	16,68
5011a	KOUPELNA	1,71
5014	POKOJ	18,66
5014a	KOUPELNA	1,71
5015	KANCELÁŘ	20,41
5015a	KOUPELNA	0,92

limited edition	ARCHITEKT:	VYPRACOVAL: Záruba	INVESTOR: Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447, 169 00 Praha 6
ZAKÁZKA: K.15.04	AKCE: Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12		DATUM: 05. 2015 / PARÉ:
HIP: ing. Karel Lorenz			MĚŘÍTKO: 1 : 100
PROFESE: D.1.5–VZDUCHOTECHNIKA	OBSAH: **PŮDORYS 1. NP–část A NOVÝ STAV**		FORMÁT: 2x A4
STUPEŇ: DPS			VÝKRES: D.1.5.b–2