



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	VÝŠKA (m)	STĚNY					STROPY			POZNÁMKA
				NAŠLAPNÁ VRSTVA	SOKL	OMÍTKA	MALBA	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	PODHLÉD	
910	CHODBA	4,03	3,100	PVC	PVC LIŠTA	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	–
910a	KOUPELNA	3,57	2,280/3,100	KERAMICKÁ DLAŽBA		ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2,05 m	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	CELISTVÝ SDK	–
910b	MASÁŽE	14,42	3,100	PVC	PVC LIŠTA	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	–

## LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VYBOURÁNÍ OBKLADU VÝŠKY 2000 mm
- DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU
- VYBOURÁNÍ DLAŽBY, OČIŠTĚNÍ POVRCHU OD LEPIDLA, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉHO PODKLADU

## POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM

limited edition	ARCHITEKT:	VYPRACOVAL:	INVESTOR:	
		ing. Karel Lorenz Petr Lichtenberg	Domov pro seniory Eišky Purkyňové Čvičebná 2447 169 00 Praha 6	
	ZAKÁZKA:	AKCE:	DATUM:	PARE:
	K.15,04		08. 2015	
	HIP:	Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Tháškurova 8,10,12	MĚŘITKO:	
	ing. Karel Lorenz		1 : 50	
	PROFESE:	OBSAH:	FORMAT:	VÝKRES:
	D.1.1–Stavební část		6 x A4	
	STUPEŇ:	PŮDORYS SUTERÉNU BOURÁNÍ	02	
	DPS			