



POZNÁMKA
- ODVOD KONDENZÁTU:
POTRUBNÍ ROZVODY (SPIRO) V NEJNÍŽŠÍM MÍSTĚ
UKONČENY T" KUSEM S NÁTRUBKEM 10mm
- STAVAJÍCÍ POTRUBÍ JE Z NOVODURUJI

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)
5001	KANCELÁŘ	20,25
5001a	KOUPELNA	1,81
5001b	PŘEDSÍŇ	3,84
5004	VRAŤNICE	18,40
5004a	KOUPELNA	1,71
5006	LÉKAŘSKÁ ORDINACE	18,34
5006a	KOUPELNA	1,71
5007	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	33,37
5007a	WC ZAMĚŠTNANCI	4,00
5008	POKOU	14,78
5008a	KOUPELNA	1,71
5009	POKOU	15,91
5009a	KOUPELNA	1,71
5010	POKOU	14,45
5010a	KOUPELNA	1,71
5011	POKOU	16,68
5011a	KOUPELNA	1,71
5014	POKOU	18,66
5014a	KOUPELNA	1,71
5015	KANCELÁŘ	20,41
5015a	KOUPELNA	0,92

limited edition		ARCHITEKT:		VYPRACOVAL:		INVESTOR:			
ZAKÁZKA:	K.15.04	AKCE:	Záruka			Domov pro seniory Elišky Purkyňové Čižebná 2447 169 00 Praha 6			
HIP:	ing. Karel Lorenz	Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12					DATE:	05. 2015	
PROJESE:	D.1.5 – VZDUCHOTECHNIKA	OBSAH:	PŮDORYS 1. NP – část B				MEŘITKO:	1 : 100	
STUPEŇ:	DPS	NOVÝ STAV				FORMÁT:	2x A4	VERZE:	D.1.5.b – 3